

Las cuevas *de Azuara*

FICHAS DE REGISTRO Y PLANOS



Índice

Introducción	4
Ámbito de estudio	5
Mapa de las cuevas	6
Cueva 001	7
Cueva 002	9
Cueva 003	11
Cueva 004	12
Cueva 005	14
Cueva 006	16
Cueva 007	18
Cueva 008	20
Cueva 009	22
Cueva 010	24
Cueva 011	26
Cueva 012	28
Cueva 013	30
Cueva 014	31
Cueva 015	32
Cueva 016	33
Cueva 017	35
Cueva 018	37
Cueva 019	38
Cueva 020	40
Cueva 021	42
Cueva 022	44
Cueva 023	45
Cueva 024	47
Cueva 025	49
Cueva 026	51
Cueva 027	53

Índice

Cueva O28	55
Cueva O29	57
Cueva E01	59
Cueva E02	61
Cueva E03	63
Cueva E04	65
Cueva E05	67
Cueva E06	68
Cueva E07	70
Cueva E08	72
Cueva E09	74
Cueva E10	75
Cueva E11	76
Cueva E12	77
Cueva E13	78
Cueva E14	80
Cueva E15	82
Cueva E16	84
Cueva E17	86
Cueva E18	88
Cueva E19	90
Cueva E20	92
Cueva E21	94
Cueva E22	96
Cueva E23	98
Cueva SUP01	100
Cueva SUP02	101
Cueva SUP03	102
Cueva SUP04	103
Cueva SUP05	104

Introducción

Este documento es un anexo al libro “Las cuevas de Azuara”, del investigador Salvador Lou Cuartero, editado por AVIROMA en noviembre de 2023 y con ISBN: 978-84-8321-581-4.

Para la elaboración del libro ha sido necesario realizar una compleja y laboriosa toma de datos de todas las cuevas situadas en el escarpe montañoso frente al pueblo de Azuara. Esta toma de datos ha sido trasladada a numerosas fichas de registro y planimetrías que describen cada cueva, y por razones lógicas de extensión, no forman parte del libro. Este anexo recoge todas ellas, para una consulta más detallada y técnica de este importante patrimonio azuarino.

La toma de datos ha sido posible gracias al trabajo de los miembros de AVIROMA José Soriano y José Antonio Fleta, que desbrozaron de los accesos y que localizaron a los propietarios de cada cueva.

El diseño de la ficha de registro fue realizado por la investigadora Asunción Urgel.

La toma de datos fue realizada por los arquitectos Gerardo Colay (noviembre - diciembre de 2020) y Diego Río (agosto – septiembre de 2021), que con la tutorización de José Javier Corzán de Grupo GEN Arquitectura recorrieron la montaña captando de forma exhaustiva hasta el último detalle. Estos trabajos fueron realizados en convenio con la Universidad de Zaragoza a través su programa Campus rural.

Las fotografías de las fichas de registro y las incluidas en el libro salvo que se indique lo contrario han sido realizadas por Javier Roche Martínez.

Las planimetrías y el procesado de datos de las fichas han sido efectuadas por Grupo GEN Arquitectura.

Financian:



Ámbito de estudio

Extracto del libro “Las Cuevas de Azuara”:


“Se han considerado un total de 79 cuevas en este estudio, que para mejor operatividad hemos dividido en dos grupos, según quedan en el sector este o en el oeste de la vaguada correspondiente a la carretera de Moyuela. Su numeración comienza desde el barrio del Cabuchico en los dos grupos, dotándoles de códigos como por ejemplo: E01, E02, E03... etc. u O01, O02, O03... etc. según su ubicación se vaya alejando de dicho punto.

De las 28 cuevas localizadas en el sector este, 5 se encuentran en la misma pared de la montaña sin vía de acceso. De las restantes, se han podido tomar datos completos de 18 de ellas.

Las 51 cuevas localizadas en el sector oeste, se dividen a su vez en dos grupos claramente diferenciados: las 29 situadas antes del promontorio rocoso denominado como la perrita Marilyn, y las 22 situadas tras pasar este punto. Este segundo grupo presenta mayores problemas de accesibilidad, se encuentra en la actualidad en peor estado de conservación o total abandono, y no posee apenas elementos interiores que demuestren su utilización continuada reciente, a salvedad de los restos de encalados en las paredes interiores y de zonas ennegrecidas por la existencia de fuegos en algunos casos. De las 29 que componen el primer grupo, se han podido tomar datos completos de 25 de ellas.

En resumen, son 79 cuevas las registradas (28 este y 51 oeste), concentrándose el ámbito del estudio en 57 de ellas (28 este y 29 oeste), y habiendo realizado toma de datos completa de 43 (18 este y 25 oeste), y planimetría de 41 (18 este y 23 oeste).”

Mapa de las cuevas



Cueva 001

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
-------------	----	---	---	---	---

USOS HISTÓRICOS:	refugio	champiñón	-	-	-
------------------	---------	-----------	---	---	---

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	puntuales	-	-	-	-
-------------------	-----------	---	---	---	---

DESPERDICIOS:	puntuales	-	-	-	-
---------------	-----------	---	---	---	---

ACCESO:

PUERTA	no	-	-	-	-
--------	----	---	---	---	---

TIPO:	difícil	-	-	-	-
-------	---------	---	---	---	---

DETALLE:	vegetación	terreno irregular	-	-	-
----------	------------	-------------------	---	---	---

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	asistida	-	-	-	-
--------------------------	----------	---	---	---	---

DESCRIPCIÓN:

FACHADA:	hueco	-	-	-	-
----------	-------	---	---	---	---

ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
-----------------------	---	---	---	---	---

ELEMENTOS INTERIORES:	-	-	-	-	-
-----------------------	---	---	---	---	---

TECHO:	plano	-	-	-	-
--------	-------	---	---	---	---

SUELO:	natural	-	-	-	-
--------	---------	---	---	---	---

REVESTIMIENTOS:	ninguno	-	-	-	-
-----------------	---------	---	---	---	---

MUEBLES:	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

GRAFITOS:	no	-	-	-	-
-----------	----	---	---	---	---

OBRAS:	no	-	-	-	-
--------	----	---	---	---	---


CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	regular	-	-	-	-
----------------------	---------	---	---	---	---


PATOLOGÍAS:	naturales	-	-	-	-
-------------	-----------	---	---	---	---

RIESGO DESPRENDIMIENTO:	bajo	-	-	-	-
-------------------------	------	---	---	---	---


URGENCIA DE ACTUACIÓN:	baja	-	-	-	-
------------------------	------	---	---	---	---



PLANTA SECCIONADA



SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'

001



Cueva 002

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	refugio	champiñón	-	-	0

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	puntuales	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	no	-	-	-	-

ACCESO:

PUERTA	no	-	-	-	-
TIPO:	difícil	-	-	-	-
DETALLE:	terreno irregular	-	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	asistida	-	-	-	-



DESCRIPCIÓN:

FACHADA:	hueco	-	-	-	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
ELEMENTOS INTERIORES:	-	-	-	-	-
TECHO:	plano	-	-	-	-
SUELO:	natural	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	ninguno	-	-	-	-
MUEBLES:	-	-	-	-	-
GRAFITOS:	no	-	-	-	-


OBRAS:	no	-	-	-	-
--------	----	---	---	---	---

CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	regular	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	naturales	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	bajo	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	baja	-	-	-	-



SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'

002



Cueva 003

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	privada
PROPIETARIO:	Tomás Lambea (sobrino lejano, t
DIRECCIÓN:	-
TELÉFONO:	-
VIA RECEPCIÓN:	-
FECHA RECEPCIÓN:	-
DOCUMENTACIÓN:	-



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	-	-	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	desconocido	-	-	-	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	-	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	-	-	-	-	-

ACCESO:

PUERTA	-	-	-	-	-
TIPO:	-	-	-	-	-
DETALLE:	-	-	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	-	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN:

FACHADA:	-	-	-	-	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
ELEMENTOS INTERIORES:	-	-	-	-	-
TECHO:	-	-	-	-	-
SUELO:	-	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	-	-	-	-	-
MUEBLES:	-	-	-	-	-
GRAFITOS:	-	-	-	-	-

OBRAS:	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---

CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	-	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	-	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	-	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	-	-	-	-	-

Cueva 004

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL: no - - - -

USOS HISTÓRICOS: refugio champiñón - - - -

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS: puntuales - - - -

DESPERDICIOS: no - - - -

ACCESO:

PUERTA no - - - -

TIPO: sencillo - - - -

DETALLE: - - - -

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: asistida - - - -

DESCRIPCIÓN:

FACHADA: hueco - - - -

ELEMENTOS EXTERIORES: - - - -

ELEMENTOS INTERIORES: - - - -

TECHO: plano - - - -

SUELO: natural - - - -

REVESTIMIENTOS: ninguno - - - -

MUEBLES: - - - -

GRAFITOS: no - - - -

OBRAS: no - - - -


CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN: bueno - - - -


PATOLOGÍAS: naturales - - - -

RIESGO DESPRENDIMIENTO: muy bajo - - - -


URGENCIA DE ACTUACIÓN: muy baja - - - -



PLANTA SECCIONADA



SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'

004



Cueva 005

DENOMINACIÓN:

El ojo

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL: no - - - -

USOS HISTÓRICOS: refugio - - - -

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS: no - - - -

DESPERDICIOS: no - - - -

ACCESO:

PUERTA no - - - -

TIPO: difícil - - - -

DETALLE: terreno irregular - - - -

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: asistida - - - -

DESCRIPCIÓN:

FACHADA: hueco - - - -

ELEMENTOS EXTERIORES: - - - -

ELEMENTOS INTERIORES: - - - -

TECHO: plano - - - -

SUELO: natural - - - -

REVESTIMIENTOS: encalado - - - -

MUEBLES: - - - -

GRAFITOS: no - - - -

OBRAS: no - - - -



CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN: bueno - - - -


PATOLOGÍAS: naturales - - - -

RIESGO DESPRENDIMIENTO: muy bajo - - - -

URGENCIA DE ACTUACIÓN: muy baja - - - -




SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'

005



Cueva 006

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL: no - - - -

USOS HISTÓRICOS: bodega almacén - - - -

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS: puntuales - - - -

DESPERDICIOS: puntuales - - - -

ACCESO:

PUERTA no - - - -

TIPO: sencillo - - - -

DETALLE: - - - -

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: asistida - - - -

DESCRIPCIÓN:

FACHADA: hueco fábrica de piedra - - - -

ELEMENTOS EXTERIORES: - - - -

ELEMENTOS INTERIORES: - - - -

TECHO: plano - - - -

SUELO: natural - - - -

REVESTIMIENTOS: encalado - - - -

MUEBLES: - - - -

GRAFITOS: no - - - -

OBRAS: no - - - -




CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN: regular - - - -

PATOLOGÍAS: naturales - - - -

RIESGO DESPRENDIMIENTO: bajo - - - -

URGENCIA DE ACTUACIÓN: muy baja - - - -



006



Cueva 007

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	privada
PROPIETARIO:	Jesús Lahoz Fuentes
DIRECCIÓN:	calle Constitución 23
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	herencia
FECHA RECEPCIÓN:	abuelos - 1900
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	sí	esporádico	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	bodega	refugio	champiñón	reunión	setas chopo

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	no	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	no	-	-	-	-

ACCESO:


PUERTA	cerrada	-	-	-	-
TIPO:	sencillo	-	-	-	-
DETALLE:	-	-	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	asistida	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN:


FACHADA:	puerta	respiradero	fábrica de piedra	-	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	banco	chimenea	-	-	-
ELEMENTOS INTERIORES:	banco	escalera	fogón	-	-
TECHO:	abovedado	-	-	-	-
SUELO:	piedra natural	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	encalado	-	-	-	-
MUEBLES:	-	-	-	-	-
GRAFITOS:	sí	-	-	-	-
OBRAS:	sí	70	-	-	-

CONSERVACIÓN


ESTADO CONSERVACIÓN:	bueno	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	naturales	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	muy bajo	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	muy baja	-	-	-	-



PLANTA SECCIONADA



SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'

007



Cueva 008

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	vivienda	-	-	-	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	puntuales	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	numerosos	-	-	-	-

ACCESO:

PUERTA	no	-	-	-	-
TIPO:	sencillo	-	-	-	-
DETALLE:	-	-	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	universal	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN:

FACHADA:	hueco	ventana	fábrica de piedra	-	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	muros	-	-	-	-
ELEMENTOS INTERIORES:	-	-	-	-	-
TECHO:	abovedado	-	-	-	-
SUELO:	tierra compacta	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	pintura	encalado	-	-	-
MUEBLES:	-	-	-	-	-
GRAFITOS:	-	-	-	-	-


OBRAS:	no	-	-	-	-
--------	----	---	---	---	---

CONSERVACIÓN


ESTADO CONSERVACIÓN:	regular	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	naturales	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	bajo	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	baja	-	-	-	-



PLANTA SECCIONADA



SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'

008



Cueva 009

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	privada
PROPIETARIO:	Rodolfo Alcalá
DIRECCIÓN:	-
TELÉFONO:	-
VIA RECEPCIÓN:	desconocido
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	bodega	-	-	-	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	puntuales	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	numerosos	-	-	-	-

ACCESO:


PUERTA	abierta	-	-	-	-
TIPO:	sencillo	-	-	-	-
DETALLE:	-	-	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	asistida	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN:


FACHADA:	hueco	fábrica de adobe	fábrica de piedra	-	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
ELEMENTOS INTERIORES:	escalera	-	-	-	-
TECHO:	abovedado	-	-	-	-
SUELO:	natural	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	encalado	-	-	-	-
MUEBLES:	-	-	-	-	-
GRAFITOS:	-	-	-	-	-
OBRAS:	no	-	-	-	-

CONSERVACIÓN


ESTADO CONSERVACIÓN:	regular	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	naturales	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	bajo	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	baja	-	-	-	-



PLANTA SECCIONADA



SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'

009



Cueva 010

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	privada
PROPIETARIO:	Lorenzo y Luis Blasco
DIRECCIÓN:	-
TELÉFONO:	-
VIA RECEPCIÓN:	-
FECHA RECEPCIÓN:	-
DOCUMENTACIÓN:	-



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
-------------	----	---	---	---	---

USOS HISTÓRICOS:	vivienda	-	-	-	-
------------------	----------	---	---	---	---

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	puntuales	-	-	-	-
-------------------	-----------	---	---	---	---

DESPERDICIOS:	puntuales	-	-	-	-
---------------	-----------	---	---	---	---

ACCESO:

PUERTA	abierta	-	-	-	-
--------	---------	---	---	---	---

TIPO:	sencillo	-	-	-	-
-------	----------	---	---	---	---

DETALLE:	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	universal	-	-	-	-
--------------------------	-----------	---	---	---	---

DESCRIPCIÓN:

FACHADA:	puerta	ventana	fábrica de ladrillo	-	-
----------	--------	---------	---------------------	---	---

ELEMENTOS EXTERIORES:	banco	construcción auxiliar	-	-	-
-----------------------	-------	-----------------------	---	---	---

ELEMENTOS INTERIORES:	divisiones internas ladrillo	rampa	-	-	-
-----------------------	------------------------------	-------	---	---	---

TECHO:	abovedado	plano	-	-	-
--------	-----------	-------	---	---	---

SUELO:	hormigón	-	-	-	-
--------	----------	---	---	---	---

REVESTIMIENTOS:	encalado	-	-	-	-
-----------------	----------	---	---	---	---

MUEBLES:	sofá	-	-	-	-
----------	------	---	---	---	---

GRAFITOS:	-	-	-	-	-
-----------	---	---	---	---	---

OBRAS:	no	-	-	-	-
--------	----	---	---	---	---


CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	bueno	-	-	-	-
----------------------	-------	---	---	---	---


PATOLOGÍAS:	naturales	-	-	-	-
-------------	-----------	---	---	---	---

RIESGO DESPRENDIMIENTO:	bajo	-	-	-	-
-------------------------	------	---	---	---	---


URGENCIA DE ACTUACIÓN:	muy baja	-	-	-	-
------------------------	----------	---	---	---	---



PLANTA SECCIONADA



SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'

010



Cueva 011

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	privada
PROPIETARIO:	M.J. Chapartegui
DIRECCIÓN:	calle Diseminados 3
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	compraventa
FECHA RECEPCIÓN:	70
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	sí	esporádico	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	bodega	reunión	-	-	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	no	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	no	-	-	-	-

ACCESO:




PUERTA	cerrada	-	-	-	-
TIPO:	sencillo	-	-	-	-
DETALLE:	-	-	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	universal	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN:


FACHADA:	puerta	ventana	respiradero	fábrica de ladrillo	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	banco	construcción auxiliar	fogón	chimenea	-
ELEMENTOS INTERIORES:	banco	escalera	fogón	soporte toneles	-
TECHO:	abovedado	plano	-	-	-
SUELO:	hormigón	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	encalado	-	-	-	-
MUEBLES:	toneles	-	-	-	-
GRAFITOS:	no	-	-	-	-
OBRAS:	sí	70	-	-	-

CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	bueno	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	naturales	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	muy bajo	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	muy baja	-	-	-	-



011



Cueva 012

DENOMINACIÓN:
Los Antones

PROPIEDAD

TIPO: privada
PROPIETARIO: Luís Borque
DIRECCIÓN: carretera Zaragoza 20
TELÉFONO:
VIA RECEPCIÓN: compraventa
FECHA RECEPCIÓN: 70
DOCUMENTACIÓN: no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	sí	esporádico	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	bodega	reunión	refugio	cuadra	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	no	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	no	-	-	-	-

ACCESO:


PUERTA	cerrada	-	-	-	-
TIPO:	sencillo	-	-	-	-
DETALLE:	-	-	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	universal	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN:


FACHADA:	puerta	ventana	respiradero	fábrica de ladrillo	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	porche	banco	fogón	chimenea	-
ELEMENTOS INTERIORES:	banco	fogón	trujal	soporte toneles	-
TECHO:	abovedado	-	-	ladrillo	-
SUELO:	hormigón	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	encalado	-	-	-	-
MUEBLES:	toneles	tableros trujal	prensa	prensa	-
GRAFITOS:	sí	-	-	-	-
OBRAS:	sí	70	-	-	-

CONSERVACIÓN


ESTADO CONSERVACIÓN:	bueno	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	naturales	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	muy bajo	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	muy baja	-	-	-	-



PLANTA SECCIONADA



SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'

012



Cueva 013

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	privada
PROPIETARIO:	Cotainas (Francisco Tirado sobr
DIRECCIÓN:	-
TELÉFONO:	-
VIA RECEPCIÓN:	compraventa
FECHA RECEPCIÓN:	80
DOCUMENTACIÓN:	-



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL: - - - - -

USOS HISTÓRICOS: bodega refugio - - - - -

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS: - - - - -

DESPERDICIOS: - - - - -

ACCESO:

PUERTA - - - - -

TIPO: - - - - -

DETALLE: - - - - -

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: - - - - -

DESCRIPCIÓN:

FACHADA: - - - - -

ELEMENTOS EXTERIORES: - - - - -

ELEMENTOS INTERIORES: - - - - -

TECHO: - - - - -

SUELO: - - - - -

REVESTIMIENTOS: - - - - -

MUEBLES: - - - - -

GRAFITOS: - - - - -

OBRAS: - - - - -

CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN: - - - - -

PATOLOGÍAS: - - - - -

RIESGO DESPRENDIMIENTO: - - - - -

URGENCIA DE ACTUACIÓN: - - - - -

Cueva 014

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	privada
PROPIETARIO:	Mariano tirado (Francisco Tirado)
DIRECCIÓN:	-
TELÉFONO:	-
VIA RECEPCIÓN:	compraventa
FECHA RECEPCIÓN:	80
DOCUMENTACIÓN:	-



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL: - - - - -

USOS HISTÓRICOS: bodega refugio - - - - -

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS: - - - - -

DESPERDICIOS: - - - - -

ACCESO:

PUERTA - - - - -

TIPO: - - - - -

DETALLE: - - - - -

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: - - - - -

DESCRIPCIÓN:

FACHADA: - - - - -

ELEMENTOS EXTERIORES: - - - - -

ELEMENTOS INTERIORES: - - - - -

TECHO: - - - - -

SUELO: - - - - -

REVESTIMIENTOS: - - - - -

MUEBLES: - - - - -

GRAFITOS: - - - - -

OBRAS: - - - - -

CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN: - - - - -

PATOLOGÍAS: - - - - -

RIESGO DESPRENDIMIENTO: - - - - -

URGENCIA DE ACTUACIÓN: - - - - -

Cueva 015

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	privada
PROPIETARIO:	M ^a José Bernard
DIRECCIÓN:	-
TELÉFONO:	-
VIA RECEPCIÓN:	herencia
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	sí	esporádico	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	bodega	cuadra	refugio	-	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	no	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	no	-	-	-	-

ACCESO:

PUERTA	cerrada	-	-	-	-
TIPO:	sencillo	-	-	-	-
DETALLE:	-	-	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	universal	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN:

FACHADA:	puerta	puerta	ventana	fábrica de piedra	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
ELEMENTOS INTERIORES:	banco	-	-	-	-
TECHO:	-	-	-	-	-
SUELO:	hormigón	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	encalado	-	-	-	-
MUEBLES:	toneles	-	-	-	-
GRAFITOS:	-	-	-	-	-
OBRAS:	sí	80	-	-	-

CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	bueno	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	naturales	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	muy bajo	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	muy baja	-	-	-	-

Cueva 016

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
-------------	----	---	---	---	---

USOS HISTÓRICOS:	refugio	champiñón	-	-	-
------------------	---------	-----------	---	---	---

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	puntuales	-	-	-	-
-------------------	-----------	---	---	---	---

DESPERDICIOS:	numerosos	-	-	-	-
---------------	-----------	---	---	---	---

ACCESO:

PUERTA	no	-	-	-	-
--------	----	---	---	---	---

TIPO:	sencillo	-	-	-	-
-------	----------	---	---	---	---

DETALLE:	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	universal	-	-	-	-
--------------------------	-----------	---	---	---	---

DESCRIPCIÓN:

FACHADA:	hueco	-	-	-	-
----------	-------	---	---	---	---

ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
-----------------------	---	---	---	---	---

ELEMENTOS INTERIORES:	divisiones internas piedra	-	-	-	-
-----------------------	-------------------------------	---	---	---	---

TECHO:	abovedado	-	-	-	-
--------	-----------	---	---	---	---

SUELO:	natural	-	-	-	-
--------	---------	---	---	---	---

REVESTIMIENTOS:	encalado	-	-	-	-
-----------------	----------	---	---	---	---

MUEBLES:	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

GRAFITOS:	no	-	-	-	-
-----------	----	---	---	---	---

OBRAS:	no	-	-	-	-
--------	----	---	---	---	---

CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	regular	-	-	-	-
----------------------	---------	---	---	---	---


PATOLOGÍAS:	naturales	-	-	-	-
-------------	-----------	---	---	---	---

RIESGO DESPRENDIMIENTO:	bajo	-	-	-	-
-------------------------	------	---	---	---	---


URGENCIA DE ACTUACIÓN:	baja	-	-	-	-
------------------------	------	---	---	---	---



PLANTA SECCIONADA




SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'

016




Cueva 017

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	privada
PROPIETARIO:	Victor Tejero
DIRECCIÓN:	-
TELÉFONO:	-
VIA RECEPCIÓN:	desconocido
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	refugio	champiñón	-	-	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	puntuales	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	no	-	-	-	-

ACCESO:


PUERTA	abierta	-	-	-	-
TIPO:	sencillo	-	-	-	-
DETALLE:	-	-	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	asistida	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN:


FACHADA:	puerta	ventana	fábrica de piedra	-	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
ELEMENTOS INTERIORES:	rampa	-	-	-	-
TECHO:	abovedado	-	-	-	-
SUELO:	natural	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	encalado	-	-	-	-
MUEBLES:	-	-	-	-	-
GRAFITOS:	no	-	-	-	-
OBRAS:	no	-	-	-	-

CONSERVACIÓN


ESTADO CONSERVACIÓN:	bueno	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	naturales	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	bajo	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	muy baja	-	-	-	-



PLANTA SECCIONADA



SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'

017



Cueva 018

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	privada
PROPIETARIO:	Miguel Ángel y José Antonio Ma
DIRECCIÓN:	-
TELÉFONO:	-
VIA RECEPCIÓN:	-
FECHA RECEPCIÓN:	-
DOCUMENTACIÓN:	-



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL: - - - - -

USOS HISTÓRICOS: bodega - - - - -

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS: - - - - -

DESPERDICIOS: - - - - -

ACCESO:

PUERTA - - - - -

TIPO: - - - - -

DETALLE: - - - - -

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: - - - - -

DESCRIPCIÓN:

FACHADA: - - - - -

ELEMENTOS EXTERIORES: - - - - -

ELEMENTOS INTERIORES: - - - - -

TECHO: - - - - -

SUELO: - - - - -

REVESTIMIENTOS: - - - - -

MUEBLES: - - - - -

GRAFITOS: - - - - -

OBRAS: - - - - -

CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN: - - - - -

PATOLOGÍAS: - - - - -

RIESGO DESPRENDIMIENTO: - - - - -

URGENCIA DE ACTUACIÓN: - - - - -

Cueva 019

DENOMINACIÓN:
Los Marinos / Los Menudos

PROPIEDAD

TIPO: privada
PROPIETARIO: José Ramón Soriano
DIRECCIÓN: -
TELÉFONO: -
VIA RECEPCIÓN: herencia
FECHA RECEPCIÓN: abuelos - 1900
DOCUMENTACIÓN: no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	sí	esporádico	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	bodega	reunión	0	-	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	puntuales	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	no	-	-	-	-

ACCESO:




PUERTA	cerrada	-	-	-	-
TIPO:	sencillo	-	-	-	-
DETALLE:	-	-	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	asistida	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN:

FACHADA:	puerta	ventana	fábrica de piedra	-	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
ELEMENTOS INTERIORES:	escalera	trujal	soporte toneles ladrillo	-	-
TECHO:	abovedado	-	-	-	-
SUELO:	tierra compacta	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	encalado	-	-	-	-
MUEBLES:	toneles	-	-	-	-
GRAFITOS:	no	-	-	-	-
OBRAS:	sí	80	90	-	-

CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	bueno	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	naturales	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	muy bajo	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	muy baja	-	-	-	-



019



Cueva O20

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
-------------	----	---	---	---	---

USOS HISTÓRICOS:	bodega	-	-	-	-
------------------	--------	---	---	---	---

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	puntuales	-	-	-	-
-------------------	-----------	---	---	---	---

DESPERDICIOS:	numerosos	-	-	-	-
---------------	-----------	---	---	---	---

ACCESO:

PUERTA	no	-	-	-	-
--------	----	---	---	---	---

TIPO:	sencillo	-	-	-	-
-------	----------	---	---	---	---

DETALLE:	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	asistida	-	-	-	-
--------------------------	----------	---	---	---	---

DESCRIPCIÓN:

FACHADA:	hueco	fábrica de piedra	-	-	-
----------	-------	-------------------	---	---	---

ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
-----------------------	---	---	---	---	---

ELEMENTOS INTERIORES:	trujal	-	-	-	-
-----------------------	--------	---	---	---	---

TECHO:	abovedado	-	-	-	-
--------	-----------	---	---	---	---

SUELO:	natural	-	-	-	-
--------	---------	---	---	---	---

REVESTIMIENTOS:	encalado	-	-	-	-
-----------------	----------	---	---	---	---

MUEBLES:	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

GRAFITOS:	no	-	-	-	-
-----------	----	---	---	---	---

OBRAS:	no	-	-	-	-
--------	----	---	---	---	---



CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	regular	-	-	-	-
----------------------	---------	---	---	---	---


PATOLOGÍAS:	naturales	-	-	-	-
-------------	-----------	---	---	---	---

RIESGO DESPRENDIMIENTO:	bajo	-	-	-	-
-------------------------	------	---	---	---	---

URGENCIA DE ACTUACIÓN:	baja	-	-	-	-
------------------------	------	---	---	---	---




SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'

020



Cueva 021

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	privada
PROPIETARIO:	hermanos Roche
DIRECCIÓN:	-
TELÉFONO:	-
VIA RECEPCIÓN:	herencia
FECHA RECEPCIÓN:	abuelos - 1900
DOCUMENTACIÓN:	sí



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	sí	esporádico	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	bodega	refugio	champiñón	reunión	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	no	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	no	-	-	-	-

ACCESO:



PUERTA	cerrada	-	-	-	-
TIPO:	sencillo	-	-	-	-
DETALLE:	-	-	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	asistida	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN:


FACHADA:	puerta	ventana	fábrica de piedra	-	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	banco	chimenea	-	-	-
ELEMENTOS INTERIORES:	escalera	trujal	soporte toneles ladrillo	-	-
TECHO:	abovedado	-	-	-	-
SUELO:	natural	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	encalado	-	-	-	-
MUEBLES:	toneles	-	prensa	tinajas	-
GRAFITOS:	sí	-	-	-	-
OBRAS:	sí	70	-	-	-

CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	bueno	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	naturales	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	muy bajo	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	muy baja	-	-	-	-



SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'

021



Cueva 022

DENOMINACIÓN:
Los Cuervos

PROPIEDAD

TIPO: privada
PROPIETARIO: Ricardo Obón
DIRECCIÓN: -
TELÉFONO: -
VIA RECEPCIÓN: herencia
FECHA RECEPCIÓN: abuelos - 1900
DOCUMENTACIÓN: no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	bodega	reunión	refugio	champiñón	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	puntuales	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	no	-	-	-	-

ACCESO:

PUERTA	cerrada	-	-	-	-
TIPO:	sencillo	-	-	-	-
DETALLE:	-	-	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	universal	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN:

FACHADA:	puerta	ventana	fábrica de piedra	-	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
ELEMENTOS INTERIORES:	trujal	-	-	-	-
TECHO:	abovedado	-	-	-	-
SUELO:	natural	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	encalado	-	-	-	-
MUEBLES:	-	-	-	-	-
GRAFITOS:	no	-	-	-	-
OBRAS:	no	-	-	-	-

CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	bueno	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	naturales	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	muy bajo	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	muy baja	-	-	-	-


Cueva 023

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
-------------	----	---	---	---	---

USOS HISTÓRICOS:	vivienda	-	-	-	-
------------------	----------	---	---	---	---

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	puntuales	-	-	-	-
-------------------	-----------	---	---	---	---

DESPERDICIOS:	puntuales	-	-	-	-
---------------	-----------	---	---	---	---

ACCESO:

PUERTA	no	-	-	-	-
--------	----	---	---	---	---

TIPO:	sencillo	-	-	-	-
-------	----------	---	---	---	---

DETALLE:	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	universal	-	-	-	-
--------------------------	-----------	---	---	---	---

DESCRIPCIÓN:

FACHADA:	hueco	ventana	fábrica de piedra	-	-
----------	-------	---------	-------------------	---	---

ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
-----------------------	---	---	---	---	---

ELEMENTOS INTERIORES:	-	-	-	-	-
-----------------------	---	---	---	---	---

TECHO:	abovedado	-	-	-	-
--------	-----------	---	---	---	---

SUELO:	natural	-	-	-	-
--------	---------	---	---	---	---

REVESTIMIENTOS:	encalado	-	-	-	-
-----------------	----------	---	---	---	---

MUEBLES:	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

GRAFITOS:	no	-	-	-	-
-----------	----	---	---	---	---

OBRAS:	no	-	-	-	-
--------	----	---	---	---	---

CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	regular	-	-	-	-
----------------------	---------	---	---	---	---


PATOLOGÍAS:	naturales	-	-	-	-
-------------	-----------	---	---	---	---

RIESGO DESPRENDIMIENTO:	bajo	-	-	-	-
-------------------------	------	---	---	---	---


URGENCIA DE ACTUACIÓN:	baja	-	-	-	-
------------------------	------	---	---	---	---



PLANTA SECCIONADA



SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'

023 



Cueva O24

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	privada
PROPIETARIO:	Francisco Alconchel
DIRECCIÓN:	plaza Iglesia 18
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	compraventa
FECHA RECEPCIÓN:	70
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	sí	esporádico	-	-	-
-------------	----	------------	---	---	---

USOS HISTÓRICOS:	bodega	reunión	-	-	-
------------------	--------	---------	---	---	---

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	puntuales	-	-	-	-
-------------------	-----------	---	---	---	---

DESPERDICIOS:	puntuales	-	-	-	-
---------------	-----------	---	---	---	---

ACCESO:

PUERTA	cerrada	-	-	-	-
--------	---------	---	---	---	---

TIPO:	sencillo	-	-	-	-
-------	----------	---	---	---	---

DETALLE:	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	asistida	-	-	-	-
--------------------------	----------	---	---	---	---

DESCRIPCIÓN:

FACHADA:	puerta	respiradero	fábrica de piedra	fábrica de ladrillo	-
----------	--------	-------------	-------------------	---------------------	---

ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
-----------------------	---	---	---	---	---

ELEMENTOS INTERIORES:	escalera	soporte toneles	-	-	-
-----------------------	----------	-----------------	---	---	---

TECHO:	abovedado	madera	-	-	-
--------	-----------	--------	---	---	---

SUELO:	hormigón	-	-	-	-
--------	----------	---	---	---	---

REVESTIMIENTOS:	encalado	-	-	-	-
-----------------	----------	---	---	---	---

MUEBLES:	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

GRAFITOS:	sí	-	-	-	-
-----------	----	---	---	---	---

OBRAS:	sí	70	-	-	-
--------	----	----	---	---	---


CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	regular	-	-	-	-
----------------------	---------	---	---	---	---


PATOLOGÍAS:	naturales	-	-	-	-
-------------	-----------	---	---	---	---

RIESGO DESPRENDIMIENTO:	bajo	bajo	-	-	-
-------------------------	------	------	---	---	---


URGENCIA DE ACTUACIÓN:	-	-	-	-	-
------------------------	---	---	---	---	---



PLANTA SECCIONADA




SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'

024



Cueva O25

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	privada
PROPIETARIO:	Jesús Royo
DIRECCIÓN:	calle Alfonso 2
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	herencia
FECHA RECEPCIÓN:	abuelos - 1900
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	sí	esporádico	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	refugio	champiñón	bodega	reunión	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	no	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	puntuales	-	-	-	-

ACCESO:


PUERTA	cerrada	-	-	-	-
TIPO:	sencillo	-	-	-	-
DETALLE:	-	-	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	asistida	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN:


FACHADA:	puerta	ventana	rejas	respiradero	fábrica de ladrillo
ELEMENTOS EXTERIORES:	porche	banco	fogón	chimenea	-
ELEMENTOS INTERIORES:	escalera	soporte toneles	trujal	-	-
TECHO:	abovedado	madera	-	-	-
SUELO:	hormigón	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	encalado	-	-	-	-
MUEBLES:	toneles	-	-	-	-
GRAFITOS:	no	-	-	-	-
OBRAS:	sí	80	90	-	-

CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	bueno	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	naturales	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	muy bajo	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	muy baja	-	-	-	-



PLANTA SECCIONADA



SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'

025




Cueva 026

DENOMINACIÓN:
Del Tabaco

PROPIEDAD

TIPO: municipal
PROPIETARIO: ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN: plaza Paradero 1
TELÉFONO:
VIA RECEPCIÓN: público
FECHA RECEPCIÓN: desconocida
DOCUMENTACIÓN: no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	refugio	hospital	-	-	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	puntuales	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	puntuales	-	-	-	-

ACCESO:

PUERTA	no	-	-	-	-
TIPO:	sencillo	-	-	-	-
DETALLE:	-	-	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	universal	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN:


FACHADA:	hueco	ventana	fábrica de adobe	fábrica de piedra	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
ELEMENTOS INTERIORES:	divisiones internas	pedra	-	-	-
TECHO:	abovedado	-	-	-	-
SUELO:	tierra compacta	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	encalado	-	-	-	-
MUEBLES:	-	-	-	-	-
GRAFITOS:	sí	-	-	-	-

OBRAS:


-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

CONSERVACIÓN


ESTADO CONSERVACIÓN:	regular	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	naturales	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	bajo	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	baja	-	-	-	-



PLANTA SECCIONADA



SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'

026



Cueva 027

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
-------------	----	---	---	---	---

USOS HISTÓRICOS:	bodega	almacén	-	-	-
------------------	--------	---------	---	---	---

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	puntuales	-	-	-	-
-------------------	-----------	---	---	---	---

DESPERDICIOS:	no	-	-	-	-
---------------	----	---	---	---	---

ACCESO:

PUERTA	no	-	-	-	-
--------	----	---	---	---	---

TIPO:	sencillo	-	-	-	-
-------	----------	---	---	---	---

DETALLE:	0	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	asistida	-	-	-	-
--------------------------	----------	---	---	---	---

DESCRIPCIÓN:

FACHADA:	hueco	fábrica de piedra	-	-	-
----------	-------	-------------------	---	---	---

ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
-----------------------	---	---	---	---	---

ELEMENTOS INTERIORES:	-	-	-	-	-
-----------------------	---	---	---	---	---

TECHO:	plano	-	-	-	-
--------	-------	---	---	---	---

SUELO:	tierra compacta	-	-	-	-
--------	-----------------	---	---	---	---

REVESTIMIENTOS:	encalado	-	-	-	-
-----------------	----------	---	---	---	---

MUEBLES:	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

GRAFITOS:	-	-	-	-	-
-----------	---	---	---	---	---

OBRAS:	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---



CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	-	-	-	-	-
----------------------	---	---	---	---	---


PATOLOGÍAS:	-	-	-	-	-
-------------	---	---	---	---	---

RIESGO DESPRENDIMIENTO:	-	-	-	-	-
-------------------------	---	---	---	---	---

URGENCIA DE ACTUACIÓN:	-	-	-	-	-
------------------------	---	---	---	---	---



SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'

027



Cueva 028

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL: no - - - -

USOS HISTÓRICOS: refugio champiñón - - - -

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS: puntuales - - - -

DESPERDICIOS: no - - - -

ACCESO:

PUERTA no - - - -

TIPO: difícil - - - -

DETALLE: vegetación terreno irregular - - - -

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: asistida - - - -

DESCRIPCIÓN:

FACHADA: hueco - - - -

ELEMENTOS EXTERIORES: - - - -

ELEMENTOS INTERIORES: - - - -

TECHO: plano - - - -

SUELO: natural - - - -

REVESTIMIENTOS: encalado - - - -

MUEBLES: - - - -

GRAFITOS: no - - - -

OBRAS: - - - -



CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN: regular - - - -


PATOLOGÍAS: naturales - - - -

RIESGO DESPRENDIMIENTO: bajo - - - -

URGENCIA DE ACTUACIÓN: baja - - - -



SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'

028



Cueva 029

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL: no - - - -

USOS HISTÓRICOS: refugio - - - -

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS: puntuales - - - -

DESPERDICIOS: no - - - -

ACCESO:

PUERTA no - - - -

TIPO: difícil - - - -

DETALLE: vegetación - - - -

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: universal - - - -

DESCRIPCIÓN:

FACHADA: hueco - - - -

ELEMENTOS EXTERIORES: - - - -

ELEMENTOS INTERIORES: - - - -

TECHO: natural - - - -

SUELO: natural - - - -

REVESTIMIENTOS: encalado - - - -

MUEBLES: - - - -

GRAFITOS: no - - - -

OBRAS:

- - - -



CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN: regular - - - -


PATOLOGÍAS: naturales - - - -

RIESGO DESPRENDIMIENTO: bajo - - - -

URGENCIA DE ACTUACIÓN: baja - - - -




SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'

029



Cueva E01

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL: no - - - -

USOS HISTÓRICOS: guerra civil - - - -

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS: no - - - -

DESPERDICIOS: puntuales - - - -

ACCESO:

PUERTA no - - - -

TIPO: sencillo - - - -

DETALLE: vegetación - - - -

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: asistida - - - -

DESCRIPCIÓN:

FACHADA: hueco - - - -

ELEMENTOS EXTERIORES: - - - -

ELEMENTOS INTERIORES: - - - -

TECHO: abovedado - - - -

SUELO: natural - - - -

REVESTIMIENTOS: ninguno - - - -

MUEBLES: - - - -

GRAFITOS: no - - - -

OBRAS: - - - -






CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN: bueno - - - -

PATOLOGÍAS: naturales - - - -

RIESGO DESPRENDIMIENTO: muy bajo - - - -

URGENCIA DE ACTUACIÓN: muy baja - - - -



E01



Cueva E02

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL: no - - - -

USOS HISTÓRICOS: guerra civil - - - -

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS: no - - - -

DESPERDICIOS: puntuales - - - -

ACCESO:

PUERTA no - - - -

TIPO: sencillo - - - -

DETALLE: vegetación - - - -

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: asistida - - - -

DESCRIPCIÓN:

FACHADA: hueco - - - -

ELEMENTOS EXTERIORES: - - - -

ELEMENTOS INTERIORES: - - - -

TECHO: abovedado - - - -

SUELO: natural - - - -

REVESTIMIENTOS: ninguno - - - -

MUEBLES: - - - -

GRAFITOS: no - - - -

OBRAS:

- - - -


CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN: bueno - - - -


PATOLOGÍAS: naturales - - - -

RIESGO DESPRENDIMIENTO: muy bajo - - - -


URGENCIA DE ACTUACIÓN: muy baja - - - -



PLANTA SECCIONADA



SECCIÓN AA'



MOSCA



SECCIÓN CC'



SECCIÓN BB'

E02



Cueva E03

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	desconocido	-	-	-	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	puntuales	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	puntuales	-	-	-	-

ACCESO:

PUERTA	no	-	-	-	-
TIPO:	difícil	-	-	-	-

DETALLE: vegetación terreno irregular - - -

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: ninguna - - -

DESCRIPCIÓN:

FACHADA: hueco - - -

ELEMENTOS EXTERIORES: - - -

ELEMENTOS INTERIORES: - - -

TECHO: abovedado - - -

SUELO: tierra compacta - - -

REVESTIMIENTOS: ninguno - - -

MUEBLES: - - -

GRAFITOS: no - - -

OBRAS: no - - -



CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN: regular - - -


PATOLOGÍAS: naturales - - -

RIESGO DESPRENDIMIENTO: bajo - - -

URGENCIA DE ACTUACIÓN: baja - - -



SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'

E03



Cueva E04

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	privada
PROPIETARIO:	Benjamín (no teléfono)
DIRECCIÓN:	-
TELÉFONO:	-
VIA RECEPCIÓN:	-
FECHA RECEPCIÓN:	-
DOCUMENTACIÓN:	-



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
-------------	----	---	---	---	---

USOS HISTÓRICOS:	-	-	-	-	-
------------------	---	---	---	---	---

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	no	-	-	-	-
-------------------	----	---	---	---	---

DESPERDICIOS:	no	-	-	-	-
---------------	----	---	---	---	---

ACCESO:

PUERTA	cerrada	-	-	-	-
--------	---------	---	---	---	---

TIPO:	sencillo	-	-	-	-
-------	----------	---	---	---	---

DETALLE:	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	-	-	-	-	-
--------------------------	---	---	---	---	---

DESCRIPCIÓN:

FACHADA:	puerta	ventana	fábrica de piedra	-	-
----------	--------	---------	-------------------	---	---

ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
-----------------------	---	---	---	---	---

ELEMENTOS INTERIORES:	-	-	-	-	-
-----------------------	---	---	---	---	---

TECHO:	abovedado	-	-	-	-
--------	-----------	---	---	---	---

SUELO:	hormigón	-	-	-	-
--------	----------	---	---	---	---

REVESTIMIENTOS:	encalado	-	-	-	-
-----------------	----------	---	---	---	---

MUEBLES:	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

GRAFITOS:	no	-	-	-	-
-----------	----	---	---	---	---

OBRAS:	no	-	-	-	-
--------	----	---	---	---	---


CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	bueno	-	-	-	-
----------------------	-------	---	---	---	---


PATOLOGÍAS:	naturales	-	-	-	-
-------------	-----------	---	---	---	---

RIESGO DESPRENDIMIENTO:	muy bajo	-	-	-	-
-------------------------	----------	---	---	---	---


URGENCIA DE ACTUACIÓN:	muy baja	-	-	-	-
------------------------	----------	---	---	---	---




PLANTA SECCIONADA




SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'



E04



MOSCA

Cueva E05

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	privada
PROPIETARIO:	Virgilio Marín (fallecido)
DIRECCIÓN:	-
TELÉFONO:	-
VIA RECEPCIÓN:	desconocido
FECHA RECEPCIÓN:	-
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	bodega	refugio	-	-	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	-	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	-	-	-	-	-

ACCESO:

PUERTA	cerrada	-	-	-	-
TIPO:	-	-	-	-	-
DETALLE:	-	-	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	-	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN:

FACHADA:	-	-	-	-	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
ELEMENTOS INTERIORES:	-	-	-	-	-
TECHO:	-	-	-	-	-
SUELO:	-	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	-	-	-	-	-
MUEBLES:	-	-	-	-	-
GRAFITOS:	-	-	-	-	-

OBRAS:

	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---

CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	-	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	-	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	-	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	-	-	-	-	-

Cueva E06

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	privada
PROPIETARIO:	Gregorio "Barriles"
DIRECCIÓN:	-
TELÉFONO:	-
VIA RECEPCIÓN:	herencia
FECHA RECEPCIÓN:	abuelos - 1900
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	sí	esporádico	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	bodega	refugio	-	-	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	no	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	no	-	-	-	-

ACCESO:




PUERTA	cerrada	-	-	-	-
TIPO:	difícil	-	-	-	-
DETALLE:	vegetación	-	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	ninguna	-	-	-	-


DESCRIPCIÓN:

FACHADA:	puerta	fábrica de piedra	-	-	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
ELEMENTOS INTERIORES:	-	-	-	-	-
TECHO:	abovedado	-	-	-	-
SUELO:	hormigón	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	encalado	-	-	-	-
MUEBLES:	-	-	-	-	-
GRAFITOS:	no	-	-	-	-
OBRAS:	no	-	-	-	-

CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	bueno	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	naturales	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	muy bajo	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	muy baja	-	-	-	-



E06  

Cueva E07

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	privada
PROPIETARIO:	"Carraules"
DIRECCIÓN:	-
TELÉFONO:	-
VIA RECEPCIÓN:	desconocido
FECHA RECEPCIÓN:	-
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	sí	almacén	habitual	-	-
USOS HISTÓRICOS:	bodega	refugio	-	-	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	no	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	no	-	-	-	-

ACCESO:

PUERTA	cerrada	-	-	-	-
TIPO:	sencillo	-	-	-	-


DETALLE:	terreno irregular	-	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	asistida	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN:


FACHADA:	puerta	fábrica de piedra	-	-	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
ELEMENTOS INTERIORES:	-	-	-	-	-
TECHO:	abovedado	-	-	-	-
SUELO:	hormigón	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	encalado	-	-	-	-
MUEBLES:	-	-	-	-	-
GRAFITOS:	no	-	-	-	-
OBRAS:	no	-	-	-	-

CONSERVACIÓN


ESTADO CONSERVACIÓN:	bueno	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	naturales	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	muy bajo	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	muy baja	-	-	-	-



PLANTA SECCIONADA



SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'

E07



Cueva E08

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL: no - - - -

USOS HISTÓRICOS: desconocido - - - -

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS: puntuales - - - -

DESPERDICIOS: puntuales - - - -

ACCESO:

PUERTA no - - - -

TIPO: difícil - - - -

DETALLE: terreno irregular - - - -

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: asistida - - - -

DESCRIPCIÓN:

FACHADA: - - - -

ELEMENTOS EXTERIORES: - - - -

ELEMENTOS INTERIORES: banco - - - -

TECHO: abierto - - - -

SUELO: natural - - - -

REVESTIMIENTOS: encalado - - - -

MUEBLES: - - - -

GRAFITOS: - - - -

OBRAS: no - - - -

CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN: bueno - - - -


PATOLOGÍAS: - - - -

RIESGO DESPRENDIMIENTO: bajo - - - -


URGENCIA DE ACTUACIÓN: baja - - - -



PLANTA SECCIONADA



SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'

E08




Cueva E09

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	desconocido	-	-	-	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	-	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	-	-	-	-	-

ACCESO:

PUERTA	-	-	-	-	-
TIPO:	-	-	-	-	-
DETALLE:	-	-	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	-	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN:

FACHADA:	-	-	-	-	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
ELEMENTOS INTERIORES:	-	-	-	-	-
TECHO:	-	-	-	-	-
SUELO:	-	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	-	-	-	-	-
MUEBLES:	-	-	-	-	-
GRAFITOS:	-	-	-	-	-

OBRAS:	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---

CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	-	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	-	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	-	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	-	-	-	-	-

Cueva E10

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	desconocido	-	-	-	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	-	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	-	-	-	-	-

ACCESO:

PUERTA	-	-	-	-	-
TIPO:	-	-	-	-	-
DETALLE:	-	-	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	-	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN:

FACHADA:	-	-	-	-	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
ELEMENTOS INTERIORES:	-	-	-	-	-
TECHO:	-	-	-	-	-
SUELO:	-	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	-	-	-	-	-
MUEBLES:	-	-	-	-	-
GRAFITOS:	-	-	-	-	-

OBRAS:	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---

CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	-	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	-	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	-	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	-	-	-	-	-

Cueva E11

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no

DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	desconocido	-	-	-	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	-	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	-	-	-	-	-

ACCESO:

PUERTA	-	-	-	-	-
TIPO:	-	-	-	-	-
DETALLE:	-	-	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	-	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN:

FACHADA:	-	-	-	-	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
ELEMENTOS INTERIORES:	-	-	-	-	-
TECHO:	-	-	-	-	-
SUELO:	-	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	-	-	-	-	-
MUEBLES:	-	-	-	-	-
GRAFITOS:	-	-	-	-	-

OBRAS:	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---

CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	-	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	-	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	-	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	-	-	-	-	-

Cueva E12

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	desconocido	-	-	-	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	-	-	-	-	0
DESPERDICIOS:	-	-	-	-	0

ACCESO:

PUERTA	-	-	-	-	-
TIPO:	-	-	-	-	0
DETALLE:	-	-	-	-	0
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	-	-	-	-	0

DESCRIPCIÓN:

FACHADA:	-	-	-	-	0
ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
ELEMENTOS INTERIORES:	-	-	-	-	-
TECHO:	-	-	-	-	0
SUELO:	-	-	-	-	0
REVESTIMIENTOS:	-	-	-	-	0
MUEBLES:	-	-	-	-	-
GRAFITOS:	-	-	-	-	0

OBRAS:	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---

CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	-	-	-	-	0
PATOLOGÍAS:	-	-	-	-	0
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	-	-	-	-	0
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	-	-	-	-	0


Cueva E13

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	desconocido	-	-	-	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	numerosos	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	puntuales	-	-	-	-

ACCESO:

PUERTA	no	-	-	-	-
TIPO:	difícil	-	-	-	-

DETALLE:	terreno irregular	-	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	asistida	-	-	-	-



DESCRIPCIÓN:

FACHADA:	hueco	-	-	-	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
ELEMENTOS INTERIORES:	-	-	-	-	-
TECHO:	abovedado	-	-	-	-
SUELO:	tierra compacta	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	encalado	-	-	-	-
MUEBLES:	-	-	-	-	-
GRAFITOS:	-	-	-	-	-


OBRAS:	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---

CONSERVACIÓN


ESTADO CONSERVACIÓN:	regular	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	antrópicas	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	alto	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	alta	-	-	-	-



SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'



SECCIÓN CC'

SECCIÓN DD'

E13




Cueva E14

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	privada
PROPIETARIO:	Elena Gorgas
DIRECCIÓN:	-
TELÉFONO:	-
VIA RECEPCIÓN:	herencia
FECHA RECEPCIÓN:	abuelos - 1900
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	sí	almacén	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	almacén	bodega	champiñón	refugio	0

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	-	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	-	-	-	-	-

ACCESO:



PUERTA	abierta	-	-	-	-
TIPO:	difícil	-	-	-	-
DETALLE:	vegetación	-	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	asistida	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN:


FACHADA:	puerta	fábrica de ladrillo	fábrica de piedra	-	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	chimenea	-	-	-	-
ELEMENTOS INTERIORES:	banco	fogón	cuba	-	-
TECHO:	abovedado	-	-	-	-
SUELO:	baldosa	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	encalado	pintura	-	-	-
MUEBLES:	-	-	-	-	-
GRAFITOS:	-	-	-	-	-
OBRAS:	sí	70	-	-	-

CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	bueno	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	antrópicas	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	muy bajo	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	baja	-	-	-	-




SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'

E14



Cueva E15

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	bodega	reño	G	-	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	puntuales	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	numerosos	-	-	-	-

ACCESO:

PUERTA	no	-	-	-	-
TIPO:	difícil	-	-	-	-

DETALLE:	terreno irregular	-	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	asistida	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN:



FACHADA:	puerta	ventana	ladrillo de piedra	-	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-

ELEMENTOS INTERIORES:	banco	trujal	tijana empotrada	-	-
TECHO:	abovedado	-	-	-	-
SUELO:	tierra compacta	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	encalado	-	-	-	-
MUEBLES:	-	-	-	-	-
GRAFITOS:	-	-	-	-	-


OBRAS:	sí	7G	-	-	-
--------	----	----	---	---	---

CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	deficiente	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	antrópicas	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	bajo	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	baja	-	-	-	-



SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'

E15



Cueva E16

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	privada
PROPIETARIO:	Javier Gorgas
DIRECCIÓN:	-
TELÉFONO:	-
VIA RECEPCIÓN:	herencia
FECHA RECEPCIÓN:	abuelos - 1900
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
-------------	----	---	---	---	---

USOS HISTÓRICOS:	bodega	refugio	vivienda	-	-
------------------	--------	---------	----------	---	---

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	numerosos	-	-	-	-
-------------------	-----------	---	---	---	---

DESPERDICIOS:	numerosos	-	-	-	-
---------------	-----------	---	---	---	---

ACCESO:

PUERTA	no	-	-	-	-
--------	----	---	---	---	---

TIPO:	difícil	-	-	-	-
-------	---------	---	---	---	---

DETALLE:	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	asistida	-	-	-	-
--------------------------	----------	---	---	---	---

DESCRIPCIÓN:

FACHADA:	puerta	hueco	ventana	rejas	respiradero
----------	--------	-------	---------	-------	-------------

ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
-----------------------	---	---	---	---	---

ELEMENTOS INTERIORES:	fogón	trujal	-	-	-
-----------------------	-------	--------	---	---	---

TECHO:	abovedado	-	-	-	-
--------	-----------	---	---	---	---

SUELO:	hormigón	-	-	-	-
--------	----------	---	---	---	---

REVESTIMIENTOS:	encalado	pintura	-	-	-
-----------------	----------	---------	---	---	---

MUEBLES:	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---

GRAFITOS:	-	-	-	-	-
-----------	---	---	---	---	---

OBRAS:	sí	70	-	-	-
--------	----	----	---	---	---


CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	deficiente	-	-	-	-
----------------------	------------	---	---	---	---


PATOLOGÍAS:	antrópicas	-	-	-	-
-------------	------------	---	---	---	---

RIESGO DESPRENDIMIENTO:	bajo	-	-	-	-
-------------------------	------	---	---	---	---


URGENCIA DE ACTUACIÓN:	baja	-	-	-	-
------------------------	------	---	---	---	---




PLANTA SECCIONADA



SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'



SECCIÓN CC'

E16



Cueva E17

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	privada
PROPIETARIO:	M ^a José Gimeno
DIRECCIÓN:	-
TELÉFONO:	-
VIA RECEPCIÓN:	herencia
FECHA RECEPCIÓN:	abuelos - 1900
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	bodega	refugio	vivienda	almacén	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	numerosos	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	numerosos	-	-	-	-

ACCESO:

PUERTA	abierta	-	-	-	-
TIPO:	sencillo	-	-	-	-


DETALLE:	-	-	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	asistida	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN:


FACHADA:	puerta	ventana	rejas	respiradero	fábrica de piedra
ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
ELEMENTOS INTERIORES:	banco	trujal	cuba	-	-
TECHO:	abovedado	-	-	-	-
SUELO:	tierra compacta	hormigón	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	encalado	-	-	-	-
MUEBLES:	0	0	0	-	-
GRAFITOS:	-	-	-	-	-
OBRAS:	sí	70	-	-	-

CONSERVACIÓN


ESTADO CONSERVACIÓN:	regular	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	antrópicas	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	bajo	-	-	-	-



PLANTA SECCIONADA




SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'

E17



SECCIÓN CC'

Cueva E18

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	privada
PROPIETARIO:	Miguel Gimeno
DIRECCIÓN:	-
TELÉFONO:	-
VIA RECEPCIÓN:	desconocido
FECHA RECEPCIÓN:	-
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	bodega	refugio	vivienda	-	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	puntuales	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	puntuales	-	-	-	-

ACCESO:





PUERTA	no	-	-	-	-
TIPO:	sencillo	-	-	-	-
DETALLE:	-	-	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	asistida	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN:

FACHADA:	hueco	respiradero	0	-	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
ELEMENTOS INTERIORES:	apoyos prensa	trujal	-	-	-
TECHO:	abovedado	-	-	-	-
SUELO:	tierra compacta	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	encalado	-	-	-	-
MUEBLES:	0	-	-	-	-
GRAFITOS:	-	-	-	-	-
OBRAS:	sí	70	-	-	-

CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	regular	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	antrópicas	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	bajo	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	baja	-	-	-	-



E18

Cueva E19

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	privada
PROPIETARIO:	Miguel Gimeno (entrevista a her)
DIRECCIÓN:	-
TELÉFONO:	-
VIA RECEPCIÓN:	desconocido
FECHA RECEPCIÓN:	-
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	bodega	refugio	vivienda	cuadra	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	puntuales	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	puntuales	-	-	-	-

ACCESO:

PUERTA	no	-	-	-	-
TIPO:	difícil	-	-	-	-


DETALLE:	terreno irregular	vegetación	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	asistida	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN:




FACHADA:	puerta	respiradero	fábrica de piedra	-	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	muros	-	-	-	-
ELEMENTOS INTERIORES:	trujal	apoyos prensa	-	-	-
TECHO:	abovedado	-	-	-	-
SUELO:	tierra compacta	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	encalado	-	-	-	-
MUEBLES:	-	-	-	-	-
GRAFITOS:	-	-	-	-	-
OBRAS:	sí	70	-	-	-

CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	regular	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	antrópicas	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	bajo	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	baja	-	-	-	-



PLANTA SECCIONADA



MOSCA

SECCION BB'



E19

Cueva E20

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL: no - - - -

USOS HISTÓRICOS: bodega - - - -

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS: puntuales - - - -

DESPERDICIOS: puntuales - - - -

ACCESO:

PUERTA no - - - -

TIPO: difícil - - - -

DETALLE: terreno irregular Geotécnico - - - -

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: asistida - - - -

DESCRIPCIÓN:

FACHADA: hueco Fabrica de piedra - - - -

ELEMENTOS EXTERIORES: Bóveda - - - -

ELEMENTOS INTERIORES: - - - -

TECHO: abovedado - - - -

SUELO: tierra compacta - - - -

REVESTIMIENTOS: encalado - - - -

MUEBLES: - - - -

GRAFITOS: - - - -

OBRAS:

- - - -


CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN: regular - - - -


PATOLOGÍAS: antrópicas - - - -

RIESGO DESPRENDIMIENTO: bajo - - - -


URGENCIA DE ACTUACIÓN: baja - - - -



PLANTA SECCIONADA




SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'

E20



Cueva E21

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL: no - - - -

USOS HISTÓRICOS: desconocido - - - -

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS: numerosos - - - -

DESPERDICIOS: - - - -

ACCESO:

PUERTA no - - - -

TIPO: difícil - - - -

DETALLE: terreno irregular vegetación - - - -

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: asistida - - - -

DESCRIPCIÓN:

FACHADA: hueco - - - -

ELEMENTOS EXTERIORES: - - - -

ELEMENTOS INTERIORES: - - - -

TECHO: natural - - - -

SUELO: natural - - - -

REVESTIMIENTOS: ninguno - - - -

MUEBLES: - - - -

GRAFITOS: - - - -

OBRAS: - - - -




CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN: regular - - - -

PATOLOGÍAS: - - - -

RIESGO DESPRENDIMIENTO: bajo - - - -

URGENCIA DE ACTUACIÓN: baja - - - -



E21



SECCIÓN BB'

Cueva E22

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	desconocido	-	-	-	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	-	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	-	-	-	-	-

ACCESO:

PUERTA	no	-	-	-	-
TIPO:	difícil	-	-	-	-

DETALLE:	terreno irregular	vegetación	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	asistida	-	-	-	-


DESCRIPCIÓN:

FACHADA:	hueco	-	-	-	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
ELEMENTOS INTERIORES:	-	-	-	-	-
TECHO:	abovedado	-	-	-	-
SUELO:	tierra compacta	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	encalado	-	-	-	-
MUEBLES:	-	-	-	-	-
GRAFITOS:	-	-	-	-	-


OBRAS:	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---

CONSERVACIÓN


ESTADO CONSERVACIÓN:	regular	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	-	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	bajo	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	baja	-	-	-	-



PLANTA SECCIONADA



SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'

E22



Cueva E23

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL: no - - - -

USOS HISTÓRICOS: desconocido - - - -

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS: - - - -

DESPERDICIOS: - - - -

ACCESO:

PUERTA no - - - -

TIPO: difícil - - - -

DETALLE: terreno irregular vegetación - - - -

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: asistida - - - -

DESCRIPCIÓN:

FACHADA: hueco - - - -

ELEMENTOS EXTERIORES: - - - -

ELEMENTOS INTERIORES: - - - -

TECHO: abovedado - - - -

SUELO: tierra compacta - - - -

REVESTIMIENTOS: encalado - - - -

MUEBLES: - - - -

GRAFITOS: - - - -

OBRAS: - - - -


CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN: regular - - - -


PATOLOGÍAS: - - - -

RIESGO DESPRENDIMIENTO: bajo - - - -


URGENCIA DE ACTUACIÓN: baja - - - -



PLANTA SECCIONADA



SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'

E23



Cueva SUP01

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	desconocido	-	-	-	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	-	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	-	-	-	-	-

ACCESO:

PUERTA	-	-	-	-	-
TIPO:	imposible	-	-	-	-

DETALLE:	terreno irregular	-	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	ninguna	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN:

FACHADA:	huevo	-	-	-	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
ELEMENTOS INTERIORES:	-	-	-	-	-
TECHO:	-	-	-	-	-
SUELO:	-	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	-	-	-	-	-
MUEBLES:	-	-	-	-	-
GRAFITOS:	-	-	-	-	-

OBRAS:	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---

CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	-	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	-	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	-	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	-	-	-	-	-

Cueva SUP02

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	desconocido	-	-	-	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	-	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	-	-	-	-	-

ACCESO:

PUERTA	-	-	-	-	-
TIPO:	-	imposible	-	-	-

DETALLE:	-	terreno irregular	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	-	ninguna	-	-	-

DESCRIPCIÓN:

FACHADA:	-	hueco	-	-	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
ELEMENTOS INTERIORES:	-	-	-	-	-
TECHO:	-	-	-	-	-
SUELO:	-	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	-	-	-	-	-
MUEBLES:	-	-	-	-	-
GRAFITOS:	-	-	-	-	-

OBRAS:	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---

CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	-	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	-	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	-	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	-	-	-	-	-

Cueva SUP03

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	desconocido	-	-	-	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	-	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	-	-	-	-	-

ACCESO:

PUERTA	-	-	-	-	-
TIPO:	imposible	-	-	-	-

DETALLE:	terreno irregular	-	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	ninguna	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN:

FACHADA:	hueco	-	-	-	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
ELEMENTOS INTERIORES:	-	-	-	-	-
TECHO:	-	-	-	-	-
SUELO:	-	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	-	-	-	-	-
MUEBLES:	-	-	-	-	-
GRAFITOS:	-	-	-	-	-

OBRAS:	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---

CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	-	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	-	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	-	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	-	-	-	-	-

Cueva SUP04

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	desconocido	-	-	-	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	-	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	-	-	-	-	-

ACCESO:

PUERTA	-	-	-	-	-
TIPO:	imposible	-	-	-	-

DETALLE:	terreno irregular	-	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	ninguna	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN:

FACHADA:	hueco	-	-	-	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
ELEMENTOS INTERIORES:	-	-	-	-	-
TECHO:	-	-	-	-	-
SUELO:	-	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	-	-	-	-	-
MUEBLES:	-	-	-	-	-
GRAFITOS:	-	-	-	-	-

OBRAS:	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---

CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	-	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	-	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	-	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	-	-	-	-	-

Cueva SUP05

DENOMINACIÓN:

-

PROPIEDAD

TIPO:	municipal
PROPIETARIO:	ayuntamiento de Azuara
DIRECCIÓN:	plaza Paradero 1
TELÉFONO:	
VIA RECEPCIÓN:	público
FECHA RECEPCIÓN:	desconocida
DOCUMENTACIÓN:	no



DESCRIPCIÓN

USO

USO ACTUAL:	no	-	-	-	-
USOS HISTÓRICOS:	desconocido	-	-	-	-

CONTENIDO ACTUAL:

DESPRENDIMIENTOS:	-	-	-	-	-
DESPERDICIOS:	-	-	-	-	-

ACCESO:

PUERTA	-	-	-	-	-
TIPO:	imposible	-	-	-	-

DETALLE:	terreno irregular	-	-	-	-
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:	ninguna	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN:

FACHADA:	huevo	-	-	-	-
ELEMENTOS EXTERIORES:	-	-	-	-	-
ELEMENTOS INTERIORES:	-	-	-	-	-
TECHO:	-	-	-	-	-
SUELO:	-	-	-	-	-
REVESTIMIENTOS:	-	-	-	-	-
MUEBLES:	-	-	-	-	-
GRAFITOS:	-	-	-	-	-

OBRAS:	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---

CONSERVACIÓN

ESTADO CONSERVACIÓN:	-	-	-	-	-
PATOLOGÍAS:	-	-	-	-	-
RIESGO DESPRENDIMIENTO:	-	-	-	-	-
URGENCIA DE ACTUACIÓN:	-	-	-	-	-